

対象ごみ集積庫一覧

通番	NO.	名称	行政区	所在地	地域	構造	寸法(cm) (縦×横×高さ)	状況	事業区分	備考
1	258	宮前 志賀美容室(北)	大堀	大堀字西原24-1 付近	拠点外縁	鉄骨	130 × 180 × 200	下部鉄骨折れ(腐食)、上部鉄骨湾曲・劣化、屋根トタン剥がれ	修繕	
2	280	熊本商店向かい	室原	室原字小萱6-8 付近	拠点	鉄骨	150 × 200 × 220	屋根トタンメクレ・さび酷い、全体的にさび	修繕	
3	336	理容うめつ前	津島	津島字大行前39 付近	拠点	鉄骨	105 × 190 × 200	横転、底劣化し滅失	修繕	
4	346	大高木 今野宅(西)	津島	津島字大高木49-1 付近	拠点	鉄骨	105 × 190 × 200	屋根修繕、扉下部鉄骨劣化	修繕	
5	349	阿掛橋入口	下津島	下津島字阿掛71 付近	道路外縁	鉄骨	126 × 190 × 200	倒壊	交換	
6	360	小塚 三瓶宅(東)	下津島	下津島字小塚54-1 付近	道路外縁	鉄骨	124 × 170 × 200	下部鉄骨無し、全体金網穴あき	修繕	
7	361	役場津島支所入口	下津島	下津島字町50-2 付近	拠点	鉄骨	124 × 170 × 200	下部全体鉄骨折れ、下部金網損傷 ⇒その後、横転し倒壊	交換	
8	371	長安寺(東)	南津島下	南津島字沼和久139-1 付近	拠点	鉄骨	105 × 190 × 200	屋根トタン剥がれ	修繕	
9	373	広谷地墓地(南)	南津島下	南津島字広谷地37-6 付近	道路外縁	トタン	200 × 200 × 180	屋根剥がれ、全体損傷	交換	
10	376	櫛平 鈴木宅(南)	赤宇木	赤宇木字櫛平1-21 付近	道路外縁	鉄骨	114 × 194 × 200	全体的損壊、床鉄骨全体腐食	修繕	