別紙2-6（様式）

# 仮置場等管理月次報告

【浪江町】

平成27年7月3日

仮置場名：m547d006　酒田

仮置場所在地：浪江町大字酒田字南2丁目5～16

1．点検結果

| | 6/3 | 6/10 | 6/17 | 6/24 | | | | 適用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常巡視 | △ | △ | △ | △ | | | | |
| 緊急点検 | － | － | － | － | | | | |

備考　全ての点検項目に異常がない場合：「○」、一つでも要注意項目がある場合：「△」、早期に改善を要する場合：「×」

2．空間線量率　単位：μSv/h

| | 6/3 | 6/10 | 6/17 | 6/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 0.41 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | |
| ② | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | |
| ③ | 0.87 | 0.79 | 0.84 | 0.80 | |
| ④ | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | |
| ⑤内 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | |
| ⑥外 | 0.48 | 0.49 | 0.44 | 0.47 | |




3．除去物内部温度　単位：℃

| | | 6/3 | 6/10 | 6/17 | 6/24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | ① | 32.6 | 35.7 | 36.3 | 37.7 | |
| | ② | 47.3 | 44.7 | 46.0 | 45.4 | |
| | ③ | 38.6 | 40.7 | 40.7 | 42.8 | |
| | ④ | 33.6 | 34.2 | 34.7 | 35.1 | |
| A2 | ① | 44.8 | 45.4 | 45.5 | 45.6 | |
| | ② | 33.3 | 34.0 | 34.5 | 34.8 | |
| A3 | ① | 38.9 | 39.2 | 39.2 | 39.7 | |
| | ② | 43.2 | 43.3 | 43.4 | 43.2 | |
| | ③ | 40.2 | 41.7 | 42.3 | 42.6 | |
| | ④ | 43.7 | 44.7 | 44.1 | 45.0 | |
| | 外気 | 22.3 | 27.5 | 20.1 | 25.0 | |
| A4 | ① | 40.6 | 40.6 | 43.1 | 43.6 | |
| | ② | 36.6 | 38.9 | 41.4 | 42.4 | |
| | ③ | 40.2 | 40.1 | 40.5 | 40.5 | |
| | ④ | 36.0 | 36.8 | 37.6 | 38.0 | |
| | ⑤ | 40.4 | 41.3 | 42.0 | 42.6 | |
| A5 | ① | 33.9 | 36.8 | 38.0 | 39.8 | |
| | ② | 38.2 | 40.1 | 40.9 | 41.7 | |
| | ③ | 28.0 | 32.1 | 33.7 | 36.9 | |
| | ④ | 32.1 | 34.4 | 36.3 | 38.3 | |
| | ⑤ | 33.9 | 36.9 | 37.3 | 39.4 | |
| A7 | ① | 34.4 | 36.7 | 35.4 | 39.0 | |
| | ② | 29.0 | 32.2 | 35.8 | 38.2 | |
| | ③ | 37.7 | 41.0 | 40.6 | 45.6 | |
| | ④ | 26.5 | 27.4 | 29.5 | 30.2 | |
| | ⑤ | 32.8 | 34.3 | 34.3 | 36.9 | |










4．除去物一酸化炭素（CO）濃度　単位：ppm

| | 6/3 | 6/10 | 6/17 | 6/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 可燃 | － | － | － | － | |

備考：上部シートに登れないため確認できず

〔メタン濃度〕　単位：%

| 地点 | 6/3 | 6/10 | 6/17 | 6/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 可燃 | － | － | － | － | |

5．地下水（塩ビ孔口からの水位）　単位：m

| | 6/3 | 6/10 | 6/17 | 6/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 地下水① | 2.42 | 2.40 | 2.43 | 2.37 | |
| 地下水② | 1.44 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | |

6. 浸出水

〔水深〕 単位:cm

| | 孔底 | 6/3 | 6/10 | 6/17 | 6/24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 208 | 26 | 32 | 37 | 43 | |
| A2 | 204 | 152 | 72 | 73 | 77 | |
| A3 | 209 | 29 | 29 | 29 | 28 | |
| A4 | 213 | 153 | 156 | 153 | 151 | |
| A5-1 | 209 | 109 | 71 | 123 | 72 | |
| A5-2 | 212 | 16 | 16 | 15 | 13 | |
| A6 | 205 | 61 | 84 | 35 | 58 | |
| A7-1 | 212 | 90 | 84 | 147 | 80 | |
| A7-2 | 207 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| A8 | 208 | 81 | 145 | 40 | 67 | |
| A9-1 | 207 | 33 | 49 | 62 | 77 | |
| A9-2 | 207 | 46 | 69 | 92 | 151 | |
| A10 | 207 | 80 | 40 | 70 | 113 | |
| A11-1 | 207 | 31 | 45 | 59 | 77 | |
| A11-2 | 207 | 13 | 12 | 12 | 12 | |
| B1-1 | 210 | 111 | 51 | 91 | 91 | |
| B1-2 | 205 | 49 | 53 | 53 | 53 | |
| B2-1 | 206 | 70 | 129 | 129 | 129 | |
| B2-2 | 211 | 45 | 47 | 92 | 116 | |
| B3-1 | 208 | 136 | 103 | 143 | 138 | |
| B3-2 | 200 | 14 | 14 | 15 | 17 | |
| B4-1 | 209 | 152 | 105 | 155 | 153 | |
| B4-2 | 212 | 20 | 20 | 21 | 20 | |
| B5-1 | 213 | 90 | 152 | 153 | 43 | |
| B5-2 | 207 | 37 | 50 | 72 | 95 | |
| B6-1 | 210 | 96 | 150 | 154 | 149 | |
| B6-2 | 209 | 76 | 99 | 154 | 48 | |
| B7-1 | 210 | 51 | 90 | 150 | 56 | |
| B7-2 | 205 | 24 | 23 | 39 | 39 | |

〔汲み出し量〕 単位:$m^3$

| | 6/3 | 6/10 | 6/17,6/19 | 6/24,6/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | – | – | – | – | |
| A2 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |
| A3 | – | – | – | – | |
| A4 | 2.6 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | |
| A5-1 | 2.0 | – | 2.0 | – | |
| A5-2 | – | – | – | – | |
| A6 | – | 1.6 | – | – | |
| A7-1 | 1.6 | – | 2.5 | – | |
| A7-2 | – | – | – | – | |
| A8 | – | 2.1 | – | – | |
| A9-1 | – | – | – | – | |
| A9-2 | – | – | – | 2.0 | |
| A10 | 1.6 | – | – | – | |
| A11-1 | – | – | – | – | |
| A11-2 | – | – | – | – | |
| B1-1 | 2.0 | – | 1.1 | 1.1 | |
| B1-2 | – | – | – | – | |
| B2-1 | – | – | 1.1 | 1.1 | |
| B2-2 | – | – | – | 1.1 | |
| B3-1 | 2.8 | – | 2.2 | 2.2 | |
| B3-2 | – | – | – | – | |
| B4-1 | 2.9 | – | 2.2 | 3.3 | |
| B4-2 | – | – | – | – | |
| B5-1 | – | – | 2.2 | – | |
| B5-2 | – | – | – | 1.8 | |
| B6-1 | – | – | 2.2 | 2.6 | |
| B6-2 | – | – | 2.2 | – | |
| B7-1 | – | – | 2.1 | – | |
| B7-2 | – | – | – | – | |

備考:6/17はA及びB6-1,B6-2,B7-1の汲み出しを実施し、
その他は6/19に実施
6/24はA及びB6-1の汲み出しを実施し、その他は
6/25に実施


浸出水 A1
汲出し
水深
浸出水(cm)
汲み出し量(㎥)
4/2 4/9 4/16 4/23 4/30 5/7 5/14 5/21 5/28 6/4 6/11 6/18


浸出水 A2
汲出し
水深
浸出水(cm)
汲み出し量(㎥)
4/2 4/9 4/16 4/23 4/30 5/7 5/14 5/21 5/28 6/4 6/11 6/18


浸出水 A3
汲出し
水深
浸出水(cm)
汲み出し量(㎥)
4/2 4/9 4/16 4/23 4/30 5/7 5/14 5/21 5/28 6/4 6/11 6/18


浸出水 A4
汲出し
水深
浸出水(cm)
汲み出し量(㎥)
4/2 4/9 4/16 4/23 4/30 5/7 5/14 5/21 5/28 6/4 6/11 6/18


浸出水 A5-1
汲出し
水深
浸出水(cm)
汲み出し量(㎥)
4/2 4/9 4/16 4/23 4/30 5/7 5/14 5/21 5/28 6/4 6/11 6/18


浸出水 A5-2
汲出し
水深
浸出水(cm)
汲み出し量(㎥)
4/2 4/9 4/16 4/23 4/30 5/7 5/14 5/21 5/28 6/4 6/11 6/18


浸出水 A6
汲出し
水深
浸出水(cm)
汲み出し量(㎥)
4/2 4/9 4/16 4/23 4/30 5/7 5/14 5/21 5/28 6/4 6/11 6/18


浸出水 A7-1
汲出し
水深
浸出水(cm)
汲み出し量(㎥)
4/2 4/9 4/16 4/23 4/30 5/7 5/14 5/21 5/28 6/4 6/11 6/18


浸出水 A7-2
汲出し
水深
浸出水(cm)
汲み出し量(㎥)
4/2 4/9 4/16 4/23 4/30 5/7 5/14 5/21 5/28 6/4 6/11 6/18


浸出水 A8
汲出し
水深
浸出水(cm)
汲み出し量(㎥)
4/2 4/9 4/16 4/23 4/30 5/7 5/14 5/21 5/28 6/4 6/11 6/18


浸出水 A9-1
汲出し
水深
浸出水(cm)
汲み出し量(㎥)
4/2 4/9 4/16 4/23 4/30 5/7 5/14 5/21 5/28 6/4 6/11 6/18


浸出水　A9-2
汲出し
水深
浸出水(cm)
汲み出し量(m³)
4/2 4/9 4/16 4/23 4/30 5/7 5/14 5/21 5/28 6/4 6/11 6/18


浸出水　A10
汲出し
水深
浸出水(cm)
汲み出し量(m³)
4/2 4/9 4/16 4/23 4/30 5/7 5/14 5/21 5/28 6/4 6/11 6/18


浸出水　A11-1
汲出し
水深
浸出水(cm)
汲み出し量(m³)
4/2 4/9 4/16 4/23 4/30 5/7 5/14 5/21 5/28 6/4 6/11 6/18


浸出水　A11-2
汲出し
水深
浸出水(cm)
汲み出し量(m³)
4/2 4/9 4/16 4/23 4/30 5/7 5/14 5/21 5/28 6/4 6/11 6/18


浸出水　B1-1
汲出し
水深
浸出水(cm)
汲み出し量(m³)
4/2 4/9 4/16 4/23 4/30 5/7 5/14 5/21 5/28 6/4 6/11 6/18


浸出水　B1-2
汲出し
水深
浸出水(cm)
汲み出し量(m³)
4/2 4/9 4/16 4/23 4/30 5/7 5/14 5/21 5/28 6/4 6/11 6/18


浸出水　B2-1
汲出し
水深
浸出水(cm)
汲み出し量(m³)
4/2 4/9 4/16 4/23 4/30 5/7 5/14 5/21 5/28 6/4 6/11 6/18


浸出水　B2-2
汲出し
水深
浸出水(cm)
汲み出し量(m³)
4/2 4/9 4/16 4/23 4/30 5/7 5/14 5/21 5/28 6/4 6/11 6/18


浸出水　B3-1
汲出し
水深
浸出水(cm)
汲み出し量(m³)
4/2 4/9 4/16 4/23 4/30 5/7 5/14 5/21 5/28 6/4 6/11 6/18


浸出水　B3-2
汲出し
水深
浸出水(cm)
汲み出し量(m³)
4/2 4/9 4/16 4/23 4/30 5/7 5/14 5/21 5/28 6/4 6/11 6/18


浸出水　B4-1
汲出し
水深
浸出水(cm)
汲み出し量(m³)
4/2 4/9 4/16 4/23 4/30 5/7 5/14 5/21 5/28 6/4 6/11 6/18


浸出水　B4-2
汲出し
水深
浸出水(cm)
汲み出し量(m³)
4/2 4/9 4/16 4/23 4/30 5/7 5/14 5/21 5/28 6/4 6/11 6/18

m547d006　酒田


浸出水　B5-1
汲出し
水深
浸出水(cm)
汲み出し量(m³)
200
150
100
50
0
2.5
2
1.5
1
0.5
0
4/2 4/9 4/16 4/23 4/30 5/7 5/14 5/21 5/28 6/4 6/11 6/18


浸出水　B5-2
汲出し
水深
浸出水(cm)
汲み出し量(m³)
200
150
100
50
0
2.5
2
1.5
1
0.5
0
4/2 4/9 4/16 4/23 4/30 5/7 5/14 5/21 5/28 6/4 6/11 6/18


浸出水　B6-1
汲出し
水深
浸出水(cm)
汲み出し量(m³)
200
150
100
50
0
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
4/2 4/9 4/16 4/23 4/30 5/7 5/14 5/21 5/28 6/4 6/11 6/18


浸出水　B6-2
汲出し
水深
浸出水(cm)
汲み出し量(m³)
200
150
100
50
0
2.5
2
1.5
1
0.5
0
4/2 4/9 4/16 4/23 4/30 5/7 5/14 5/21 5/28 6/4 6/11 6/18


浸出水　B7-1
汲出し
水深
浸出水(cm)
汲み出し量(m³)
200
150
100
50
0
2.5
2
1.5
1
0.5
0
4/2 4/9 4/16 4/23 4/30 5/7 5/14 5/21 5/28 6/4 6/11 6/18


浸出水　B7-2
汲出し
水深
浸出水(cm)
汲み出し量(m³)
200
150
100
50
0
2.5
2
1.5
1
0.5
0
4/2 4/9 4/16 4/23 4/30 5/7 5/14 5/21 5/28 6/4 6/11 6/18

7. 放射性物質分析結果

| | セシウム-134(Bq/L) | | セシウム-137(Bq/L) | | 濃度割合 | 採取月日 | 測定月日 | 排水月日 | 排水量 $m^3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 測定値 | 検出下限値 | 測定値 | 検出下限値 | | | | | |
| 地下水① | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/3 | 6/8 | － | － |
| 地下水② | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/3 | 6/8 | － | － |
| 浸出水A1 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/17 | 6/19 | － | － |
| 浸出水A2 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 5/27 | 5/29 | 6/3 | 1.1 |
| 浸出水A2 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/3 | 6/8 | 6/10 | 2.2 |
| 浸出水A2 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/10 | 6/12 | 6/17 | 1.5 |
| 浸出水A2 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/17 | 6/19 | 6/24 | 1.5 |
| 浸出水A2 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/24 | 6/26 | 次回 | 1.6 |
| 浸出水A3 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 5/27 | 5/29 | 6/3 | 1.1 |
| 浸出水A3 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/17 | 6/19 | － | － |
| 浸出水A4 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 5/27 | 5/29 | 6/3 | 3.3 |
| 浸出水A4 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/3 | 6/8 | 6/10 | 2.6 |
| 浸出水A4 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/10 | 6/12 | 6/17 | 3.2 |
| 浸出水A4 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/17 | 6/19 | 6/24 | 2.2 |
| 浸出水A4 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/24 | 6/26 | 次回 | 2.2 |
| 浸出水A5-1 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/3 | 6/8 | 6/10 | 2.0 |
| 浸出水A5-1 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/17 | 6/19 | 6/24 | 2.0 |
| 浸出水A5-2 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/17 | 6/19 | － | － |
| 浸出水A6 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/10 | 6/12 | 6/17 | 1.6 |
| 浸出水A7-1 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 5/27 | 5/29 | 6/3 | 1.8 |
| 浸出水A7-1 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/3 | 6/8 | 6/10 | 1.6 |
| 浸出水A7-1 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/17 | 6/22 | 6/24 | 2.5 |
| 浸出水A7-2 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/17 | 6/22 | － | － |
| 浸出水A8 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/10 | 6/12 | 6/17 | 2.1 |
| 浸出水A9-1 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/25 | 6/29 | － | － |
| 浸出水A9-2 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/24 | 6/26 | 次回 | 2.0 |
| 浸出水A10 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/3 | 6/8 | 6/10 | 1.6 |
| 浸出水A11-1 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/25 | 6/29 | － | － |
| 浸出水A11-2 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/17 | 6/22 | － | － |
| 浸出水A11-2 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/25 | 6/29 | － | － |
| 浸出水B1-1 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/3 | 6/8 | 6/10 | 2.0 |
| 浸出水B1-1 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/19 | 6/23 | 6/24 | 1.1 |
| 浸出水B1-1 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/25 | 6/29 | 次回 | 1.1 |
| 浸出水B1-2 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/25 | 6/29 | － | － |
| 浸出水B2-1 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 5/27 | 5/29 | 6/3 | 2.9 |
| 浸出水B2-1 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/19 | 6/23 | 6/24 | 1.1 |
| 浸出水B2-1 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/25 | 6/29 | 次回 | 1.1 |
| 浸出水B2-2 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/25 | 6/30 | 次回 | 1.1 |
| 浸出水B3-1 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/3 | 6/8 | 6/10 | 2.8 |
| 浸出水B3-1 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/19 | 6/23 | 6/24 | 2.2 |
| 浸出水B3-1 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/25 | 6/30 | 次回 | 2.2 |
| 浸出水B3-2 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/25 | 6/30 | － | － |
| 浸出水B4-1 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/3 | 6/8 | 6/10 | 2.9 |
| 浸出水B4-1 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/19 | 6/23 | 6/24 | 2.2 |
| 浸出水B4-1 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/25 | 6/30 | 次回 | 3.3 |
| 浸出水B4-2 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/25 | 6/30 | － | － |
| 浸出水B5-1 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/19 | 6/23 | 6/24 | 2.2 |
| 浸出水B5-2 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 5/27 | 5/29 | 6/3 | 1.1 |
| 浸出水B5-2 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/25 | 6/30 | 次回 | 1.8 |
| 浸出水B6-1 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 5/27 | 6/1 | 6/3 | 2.2 |
| 浸出水B6-1 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/17 | 6/22 | 6/24 | 2.2 |
| 浸出水B6-1 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/24 | 6/26 | 次回 | 2.6 |
| 浸出水B6-2 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/17 | 6/22 | 6/24 | 2.2 |
| 浸出水B7-1 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 5/27 | 6/1 | 6/3 | 2.0 |
| 浸出水B7-1 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/17 | 6/22 | 6/24 | 2.1 |
| 浸出水B7-2 | ND | 1 | ND | 1 | 0.028 | 6/25 | 6/30 | － | － |


凡例
①～⑥ :空間線量率
A1～A5、A7 :温度
A1 ～ B7 :浸出水
1、2 :地下水


A11-2
A11-1
A10
A9-2
A9-1
A8
A7-2
A7
A7-1
A6
A5-2
A5
A4
A5-1
A3
A2
A1
B7-2
B7-1
B6-2
B6-1
B5-2
B5-1
B4-2
B4-1
B3-2
B3-1
B2-2
B2-1
B1-2
B1-1
凡例
①～⑥ :空間線量率
A1～A5、A7 :温度
A1 ～ B7 :浸出水
1、2 :地下水