

仮置場管理月次報告

【浪江町】

平成 29 年 3 月 6 日

仮置場名:常磐道・浪江2仮置場 常磐道d404

仮置場所在地: 浪江町大字立野字沢東

(1)点検結果 *1

	1/30	2/6							摘要 *2
通常巡回	○	○							2/10 原状復旧工事につき管理業務を終了する。
緊急点検	-	-							


*1 全ての点検項目が「確認されない」の場合、「○」。一つでも「確認される」があった場合、「△」(但しその場で処置済みの場合を除く)

*2 「確認される」があった場合はその内容を記載。緊急点検については、異常気象等の内容も併せて記載。

(2)空間線量率

単位: $\mu\text{Sv/h}$

	1/30	2/6
①	0.80	0.75
②	0.75	0.71
③	0.97	0.97
④	0.90	0.83
⑤内	1.01	1.10
⑥外	1.17	1.17



(3)除去物内部温度

単位: $^{\circ}\text{C}$

該当無し

(4)除去物一酸化炭素(CO)濃度

単位: ppm

該当無し

(5)浸出水




・浸出水水位(底から水面までの水位:汲出前)※孔口から底まで
該当なし

単位: cm

・浸出水汲出量

該当なし

単位: m3



(6)地下水

・地下水(孔口から水面までの水位)

単位: cm

	1/30
①	258
②	371

(7)放射線物質分析結果

浸出水

該当なし

地下水

	Cs-134	Cs-137	備考(排水等の措置の内容)
①			採取不可(地下水監視孔撤去のため)
②			採取不可(地下水監視孔撤去のため)

注)測定値が 1Bq/L と下回る場合は、NDと記載している。

