資料1-1

浪江町特定復興再生拠点区域における除染及び解体の進捗状況

(令和2年10月末現在)

| | 除染(ha) | | | 解体工事 (件) | | |
|-------------------|--------|-------|-----|----------|------|-----|
| | 計画 | 実績 | 進捗率 | 受付件数 | 完了件数 | 進捗率 |
| 室原行政区 | 222 | 111.0 | 50% | 153 | 107 | 70% |
| 末森行政区 | 109 | 98.8 | 91% | 43 | 35 | 81% |
| 津島行政区 | 139 | 78.0 | 56% | 102 | 61 | 60% |
| 計 | 470 | 287.8 | 61% | 298 | 203 | 68% |
| その他 ^{※1} | _ | 4.4 | _ | 7 | 0 | _ |

^{※1} 面的区域以外(道路·外縁等)