




北谷地ため池（再対策） 測定結果



前回対策範囲



池名		品質管理地点	対策前	対策後	低減率
			(¹³⁴ Cs, ¹³⁷ Cs合算)	(¹³⁴ Cs, ¹³⁷ Cs合算)	
			Bq/kg(dry)	Bq/kg(dry)	
北谷地 ため池	(浚渫)	1	25,171	3,485	86.2%
		2	14,329	4,938	65.5%
		3	19,577	1,539	92.1%
		平均	19,692	3,321	83.1%



凡 例	
	対 策 範 囲
	浚 渫 施 工
	品 質 管 理 点