

仮置場管理月次報告

【浪江町】

平成 29 年 3 月 6 日

仮置場名:北棚1仮置場 m547d013

仮置場所在地: 浪江町大字棚塩字北棚114外

(1)点検結果 *1

	1/30	2/6	2/13	2/20	概要 *2			
通常巡回	○	○	○	○				
緊急点検	-	-	-	-				

*1 全ての点検項目が「確認されない」の場合、「○」。一つでも「確認される」があった場合、「△」(但しその場で処置済みの場合を除く)


*2 「確認される」があった場合はその内容を記載。緊急点検については、異常気象等の内容も併せて記載。

(2)空間線量率

単位: $\mu\text{Sv/h}$

	1/30	2/6	2/13	2/20
①外	0.11	0.11	0.11	0.11
②内	0.11	0.12	0.11	0.10
③	0.12	0.14	0.13	0.13
④	0.13	0.12	0.13	0.12
⑤	0.12	0.11	0.12	0.12
⑥内	0.13	0.15	0.12	0.12
⑦外	0.14	0.16	0.14	0.14
⑧	0.13	0.13	0.12	0.14
⑨	0.15	0.14	0.14	0.13
⑩	0.13	0.13	0.12	0.12

空間線量率



(3)除去物内部温度
該当無し

単位: $^{\circ}\text{C}$

(4)除去物一酸化炭素(CO)濃度
該当無し

単位: ppm

(5)浸出水
該当無し

単位: cm

(6)地下水

・地下水(孔口から水面までの水位)

単位: cm

	1/30	2/6	2/13	2/20
①	52	55	55	55

(7)放射線物質分析結果

浸出水
・該当なし

単位: Bq/L

地下水

	Cs-134	Cs-137	備考(排水等の措置の内容)	
①	N.D	N.D	採水:2/17	測定:2/17

注)測定値が1 Bq/Lと下回る場合は、NDと記載している。

