

仮置場管理月次報告

【浪江町】

平成 29 年 3 月 6 日

仮置場名:大柿ダム仮置場 m547d018

仮置場所在地:浪江町大字室原字菅塚61-3

(1)点検結果 *1


	1/30	2/6	2/13	2/20	概要 *2			
通常巡回	○	○	○	○				
緊急点検	-	-	-	-				

*1 全ての点検項目が「確認されない」の場合、「○」。一つでも「確認される」があった場合、「△」(但しその場で処置済みの場合を除く)
 *2 「確認される」があった場合はその内容を記載。緊急点検については、異常気象等の内容も併せて記載。

(2)空間線量率

単位: $\mu\text{Sv/h}$

	1/30	2/6	2/13	2/20
①外	1.03	1.03	1.03	1.07
②内	1.05	1.08	1.06	1.15
③	0.81	0.83	0.80	0.86
④	1.28	1.26	1.35	1.42
⑤	1.26	1.26	1.30	1.39



(3)除去物内部温度
該当なし

単位: $^{\circ}\text{C}$

(4)除去物一酸化炭素(CO)濃度
該当なし

単位: ppm

(5)浸出水
該当なし

(6)地下水

・地下水(孔口から水面までの水位)

単位: cm

	1/30	2/6	2/13	2/20
①	592	592	592	592


(7)放射線物質分析結果

浸出水
該当なし

地下水

	Cs-134	Cs-137	備考(排水等の措置の内容)
①			水量が少なく採取不可

注)測定値が1Bq/Lと下回る場合は、NDと記載している。



凡例	
○ ~ ○	: 空間線量率
■ ~ ■	: 浸出水
◆	: 地下水